

## ■オイル製品の研磨方法（シミ・キズ等が多い場合）

①240番のペーパーを平らな木、又はハツポウスチロールに巻きつけ傷が付いている箇所・シミが付いている箇所等を木目に沿って研磨してください。

（取れずらい場合は180番から研磨）その後、全体を研磨してください。（ペーパーを巻き付ける器具はホームセンターに販売されています）

②320番のペーパーでツルツルになるまで、木目に沿って研磨してください。

③のこくずを布でふき取り、400番で仕上げの研磨をしてください。

④のこくずをふき取り、布にオイルをしみ込ませ研磨した所に塗りこみ10分程度たってから新しい布で完全にふき取って下さい。

ふき取りは、べたつきが無くなるまで完全にしてください。

⑤乾燥までに12時間程度かかりますので、その間は手でさわったりしないでください。

また、少々臭いがいたしますが数日たてばしなくなります。

リボスオイル仕様の場合は天然成分の体に優しいドイツのオイルですのでおすすめです。

## ■オイル製品の研磨方法（シミ・キズ等が少ない場合）

①320番のペーパーで傷が付いている箇所・シミが付いている箇所等を木目に沿って研磨してください。その後、全体を研磨してください。

②400番のペーパーでツルツルになるまで、全体を木目に沿って研磨してください。

③のこくずをふき取り、布にオイルをしみ込ませ研磨した所に塗りこみすぐに新しい布で完全にふき取って下さい。

ふき取りは、拭き残し・べたつきが無くなるまで完全にしてください。

④乾燥までに12時間程度かかりますので、その間は手でさわったりしないでください。

また、少々臭いがいたしますが数日たてばしなくなります。

リボスオイル仕様の場合は天然成分の体に優しいドイツのオイルですのでおすすめです。

※輪シミが取れにくいようですのでしたら240番のペーパーから研磨したほうが作業が早いと思います。